# Programmes COURANTS DE FOUCAULT



### FGET1

40h sur 5 jours

### **COURANTS DE FOUCAULT**

#### PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne débutant dans la méthode et désirant passer la qualification niveau 1 selon la norme EN 4179.

#### PRÉREQUIS

Niveau conseillé: Baccalauréat (ou équivalent).

#### EFFECTIFS

Minimum : 3. Maximum : 8.

#### **OBJECTIFS**

Se préparer au stage spécifique du secteur aérospatial (SP1) dans la méthode.

Connaître le domaine d'application de la méthode et ses limites.

Assimiler les connaissances théoriques nécessaires à un contrôle.

Être capable de vérifier, de calibrer et d'utiliser les équipements à l'aide d'un mode opératoire.

Savoir analyser et interpréter les indications.

#### MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT

Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec support papier et multimédia et en laboratoire pour les travaux pratiques. Chaque stagiaire dispose d'un poste de travail aménagé pour les travaux pratiques.

Présence permanente d'un formateur expérimenté.

#### MODE DE VALIDATION

Édition d'une attestation de stage.

#### ÉVALUATION DU STAGIAIRE

Sous forme de questions à choix multiples.

#### **BIBLIOGRAPHIE**

Les programmes sont réalisés suivant les référentiels des donneurs d'ordre et de TESTIA définis dans notre document T TRA NOA 34 A21 : Fiche des référentiels des stages CND.

#### 1er JOUR

#### Accueil

Présentation de la COFREND et du FrANDTB Présentation de l'examen de qualification selon la CER FrANDTB PR-001

#### Généralités

Le principe Les domaines d'applications La complémentarité des méthodes

#### Hygiène et sécurité

Les consignes de sécurité Les risques liés aux produits Les risques pour la santé

#### Les propriétés des matériaux

Les propriétés électriques
Les propriétés magnétiques
Les matériaux électriquement conducteurs
La fragmentation de la susceptibilité
L'influence sur la perméabilité relative
Les cas réel de perméabilité relative
La désaimantation des ferromagnétiques

#### Travaux pratiques

L'influence de la conductivité L'influence de la fréquence L'influence d'un défaut débouchant L'influence d'un défaut interne L'influence de l'entrefer

#### 2e JOUR

#### Les notions d'électricité

Le courant électrique
L'intensité de courant électrique
Les courants sinusoïdaux
La représentation du courant alternatif
La représentation de Fresnel
Le déphasage entre deux courants
sinusoïdaux
L'impédance électrique et la loi d'Ohm
Le cas d'une résistance R
Le cas d'une inductance L
Le cas d'une vaie bobine

#### Les notions d'électromagnétisme

La direction du champ magnétique Le champ généré par un solénoïde parcouru par un courant L'induction générée par un solénoïde parcouru par un courant Les phénomènes d'induction électromagnétique

#### Travaux pratiques

L'influence du rayon de courbure La mesure d'épaisseur de peinture L'influence de l'épaisseur de pièces La sonde absolue La sonde différentielle

### **COURANTS DE FOUCAULT**

#### 3e JOUR

#### L'origine des courants de Foucault

Le circuit primaire et secondaire Le cas d'une pièce plane

- · La répartition des courants de Foucault
- La profondeur de pénétration des courants de Foucault
- La variation de phase

Le cas d'une pièce cylindrique

- La répartition des courants de Foucault
- La variation de densité des courants de Foucault
- La variation de phase
- La profondeur de pénétration des courants de Foucault

#### La loi des similitudes

#### Le plan d'impédance normé

Le contact avec une pièce électriquement conductrice

#### 4<sup>e</sup> JOUR

### Les facteurs influençant les plans d'impédance normés

L'influence

- De la fréquence
- De la conductivité
- De la perméabilité
- De l'entrefer
- De l'épaisseur
- D'un revêtement non-conducteur sur support amagnétique
- D'un revêtement amagnétique sur support amagnétique
- D'un revêtement amagnétique sur support ferromagnétique
- D'un défaut débouchant
- D'un défaut interne

#### Les types de capteurs

Suivant leurs usages

- Les bobines encerclantes
- Les sondes internes
- Les capteurs ponctuels
- Les sondes d'alésages Suivant leurs conceptions
- · Les capteurs à double fonctions
- Les capteurs à fonctions séparées
- · Les capteurs focalisés
- Les capteurs blindés

Suivant leurs modes de travail

- En absolu
- Par comparaison (méthode différentielle)

#### Travaux pratiques

Rototest influence des défauts Recherche de crique débouchante Recherche de crique sur raccord de tuyauterie

#### 5<sup>e</sup> JOUR

#### Les équipements

L'émetteur et le récepteur

Le générateur

La compensation

Le sommateur

Le filtrage

Les différents types de filtres

L'amplification

La représentation Y/t

La base de temps linéaire

La représentation X/Y

Le signal monofréquence

Le water fall

Le signal bifréquence

Le C-scan

#### Évaluation des connaissances

Test écrit Correction

#### Travaux pratiques

L'influence des filtres Le contrôle de tubes

Discussion et conclusion





Informations & inscriptions au +33 5 34 36 12 02 ou formation@testia.com

### POUR COMPLÉTER CETTE FORMATION

Matériaux initiation

Travaux pratiques

### **COURANTS DE FOUCAULT**

# SPET1

### 40h sur 5 jours

#### PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne certifiée niveau 1 EN 4179 souhaitant renouveler sa qualification.

Toute personne débutant dans la méthode et désirant présenter l'examen niveau 1 selon la norme EN 4179.

#### **PRÉREQUIS**

Toute personne se présentant à la première qualification dans la méthode doit avoir suivi la formation générale (FG1) ou équivalent. Il est aussi recommandé d'avoir suivi un stage Matériaux Initiation.

Le test d'acuité visuelle doit satisfaire aux exigences de la CER FrANDTB PR-001 (Tableau V – § 7.1.1).

#### **EFFECTIFS**

Minimum : 3. Maximum : 8.

#### **OBJECTIFS**

Se préparer à la qualification niveau 1 du secteur aérospatial selon la norme EN 4179.

Acquérir des connaissances de base en science des matériaux et défectologie.

Être capable de préparer la pièce et d'exécuter un contrôle dans la ou les technique·s choisie·s en suivant une fiche technique.

Être capable d'interpréter et de classer les indications selon les critères d'acceptation.

Être capable de renseigner un procès-verbal.

#### MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT

Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec support papier et multimédia et en laboratoire pour les travaux pratiques. Chaque stagiaire dispose d'un poste de travail aménagé pour les travaux pratiques.

Présence permanente d'un formateur expérimenté.

#### MODE DE VALIDATION

Édition d'une attestation de stage.

#### **ÉVALUATION DU STAGIAIRE**

Sous forme de questions à choix multiples et de contrôle continu lors des travaux pratiques.

#### **BIBLIOGRAPHIE**

Les programmes sont réalisés suivant les référentiels des donneurs d'ordre et de TESTIA définis dans notre document T TRA NOA 34 A21 : Fiche des référentiels des stages CND.

#### 1er JOUR

#### Accueil

Présentation de la COFREND et du FrANDTB Présentation de l'examen de qualification selon la CER FrANDTB PR-001 Sensibilisation sur la sécurité des vols

#### Les fondamentaux

La densité des courants de Foucault La profondeur de pénétration conventionnelle La variation de phase

L'élaboration d'un plan d'impédance normé

#### Les référentiels

Présentation des documents Leurs structures Discussion et analyse

#### Travaux pratiques

Contrôle et mesures

- De conductivité d'un pied de raidisseur
- De conductivité (tri de matériau) Contrôle et recherche de défauts en HF
- D'une barre chromée
- D'une ferrure d'attache (support)
- D'une ferrure d'attache (renvoi) Rédaction de procès-verbaux

#### 2e JOUR

#### Le contrôle en haute fréquence

Les défauts de surface La fréquence de contrôle Les filtres

- · Les filtres passe-haut
- Les filtres passe-bas

Le pré amplificateur

Le gain

La phase

Les capteurs utilisés

La focalisation

La double fonction

Le mode absolu

Le mode différentiel

La méthode comparative

L'influence d'une crique sur le plan

d'impédance

Le mode opératoire

L'analyse du signal

Le dimensionnement de la discontinuité

#### Travaux pratiques

Contrôle et recherche de défauts en HF

- D'une ferrure de trappe
- D'une aube en titane
- D'un quignol de renvoi
- D'une ferrure de trappe «col de cygne» d'un atterrisseur
- D'une ferrure d'attache
- D'une bouterolle acier

Rédaction de procès-verbaux

### **COURANTS DE FOUCAULT**

#### 3º JOUR

#### Le contrôle en basse fréquence

La fréquence de contrôle
L'analyse de phase
Les filtres
Le pré amplificateur
Les capteurs utilisés
L'influence d'un défaut interne
sur le plan d'impédance
L'influence de l'épaisseur de pièce
sur le plan d'impédance
Le contrôle de ligne de rivets
Le contrôle multifréquences

#### Le contrôle d'alésages

Les équipements utilisés
Le coefficient de remplissage
La fréquence de contrôle
Les filtres
L'analyse du signal
Le mode opératoire
Le dimensionnement du défaut
L'orientation du défaut

#### Travaux pratiques

Contrôle et recherche de défauts en BF

- D'un empilement de tôles (corrosion)
- D'un empilement de tôles (crique)
- D'une ligne de rivets Rédaction de procès-verbaux

#### 4<sup>e</sup> JOUR

#### Les mesures

La mesure d'épaisseur de revêtements La mesure de conductivité

#### Les matériaux et produits

Les matériaux électriquement conducteurs

- Les matériaux amagnétiques
- Les matériaux ferromagnétiques
- La courbe de saturation
- La perméabilité relative

#### Travaux pratiques

Contrôle et recherche de défauts par sondes rotatives

- Contrôle d'ensembles de tôles rivetées
- Contrôle d'alésages d'aubes compresseurs
- Contrôle de fraisures
- Contrôle d'une ferrure d'attache Rédaction de procès-verbaux

#### 5<sup>e</sup> JOUR

#### Travaux dirigés

Utilisation des normes aéronautique

#### Les mesures

#### Évaluation des connaissances

Test écrit Correction

#### Travaux pratiques

Contrôle et recherche de défauts en multifréquence

- D'un empilement de tôles (crique)
- D'un empilement de tôles (crique et corrosion)

Rédaction de procès-verbaux

#### Discussion et conclusion





Informations & inscriptions au +33 5 34 36 12 02 ou formation@testia.com

> POUR COMPLÉTER CETTE FORMATION

Matériaux initiation

Travaux pratiques

# FGET2

40h sur 5 jours

### **COURANTS DE FOUCAULT**

#### PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne expérimentée dans la méthode et désirant passer la qualification niveau 2 selon la norme EN 4179. Toute personne désirant connaître les fondamentaux de la méthode.

#### PRÉREQUIS

Niveau conseillé: Bac +2 (ou équivalent) ou agent certifié niveau 1 dans la méthode.

#### **EFFECTIFS**

Minimum : 3. Maximum : 8.

#### **OBJECTIFS**

Se préparer au stage spécifique du secteur aérospatial (SP2) dans la méthode.

Connaître les domaines d'application de toutes les méthodes et leurs limites.

Assimiler les connaissances théoriques indispensables à la maîtrise de la méthode.

Maîtriser la vérification, la calibration et l'utilisation des équipements.

Savoir analyser, interpréter et classer les indications selon des critères d'acceptation.

#### MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT

Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec support papier et multimédia et en laboratoire pour les travaux pratiques. Chaque stagiaire dispose d'un poste de travail aménagé pour les travaux pratiques.

Présence permanente d'un formateur expérimenté.

#### MODE DE VALIDATION

Édition d'une attestation de stage.

#### ÉVALUATION DU STAGIAIRE

Sous forme de questions à choix multiples.

#### BIBLIOGRAPHIE

Les programmes sont réalisés suivant les référentiels des donneurs d'ordre et de TESTIA définis dans notre document T TRA NOA 34 A21 : Fiche des référentiels des stages CND.

#### 1er JOUR

#### Accueil

Présentation de la COFREND et du FrANDTB Présentation de l'examen de qualification selon la CER FrANDTB PR-001

#### Généralités

Le principe Les domaines d'applications La complémentarité des méthodes

#### Hygiène et sécurité

Les consignes de sécurité Les risques liés aux produits Les risques pour la santé

#### Les propriétés des matériaux

Les propriétés électriques Les propriétés magnétiques Les matériaux électriquement conducteurs

- Les amagnétiques
- Les ferromagnétiques
- La courbe de saturation La fragmentation de la susceptibilité L'influence sur la perméabilité relative Le cas réel de perméabilité relative La désaimantation des ferromagnétiques
- Le point de Curie
- Le cycle d'hystérésis

#### Travaux pratiques

L'influence de la conductivité
L'influence de la fréquence
L'influence d'un défaut débouchant
L'influence d'un défaut interne
L'influence de l'entrefer

#### 2e JOUR

#### Les notions d'électricité

Le courant électrique
L'intensité du courant électrique
Les courants sinusoïdaux
La représentation du courant alternatif
La représentation de Fresnel
Le déphasage entre deux courants
sinusoïdaux
L'impédance électrique et la loi d'Ohm
Le cas d'une résistance R
Le cas d'une inductance L
Le cas d'une vaie bobine

#### Les notions d'électromagnétisme

La direction du champ magnétique Le champ généré par un solénoïde parcouru par un courant L'induction générée par un solénoïde parcouru par un courant Les phénomènes d'induction électromagnétique

#### Travaux pratiques

L'influence du rayon de courbure La mesure d'épaisseur de peinture L'influence de l'épaisseur des pièces La sonde absolue La sonde différentielle

### **COURANTS DE FOUCAULT**

#### 3e JOUR

#### L'origine des courants de Foucault

Le circuit primaire et secondaire Le cas d'une pièce plane

- · La répartition des courants de Foucault
- La profondeur de pénétration des courants de Foucault
- La variation de phase

Le cas d'une pièce cylindrique

- La répartition des courants de Foucault
- La variation de densité des courants de Foucault
- La variation de phase
- La profondeur de pénétration des courants de Foucault

#### La loi des similitudes

#### Le plan d'impédance normé

Le contact avec une pièce électriquement conductrice

#### 4<sup>e</sup> JOUR

### Les facteurs influençant les plans d'impédance normés

L'influence

- De la fréquence
- De la conductivité
- De la perméabilité
- De l'entrefer
- De l'épaisseur
- D'un revêtement non-conducteur sur support amagnétique
- D'un revêtement amagnétique sur support amagnétique
- D'un revêtement amagnétique sur support ferromagnétique
- D'un défaut débouchant
- D'un défaut interne

#### Les types de capteurs

Suivant leurs usages

- Les bobines encerclantes
- Les sondes internes
- Les capteurs ponctuels
- Les sondes d'alésages Suivant leurs conceptions
- · Les capteurs à double fonctions
- Les capteurs à fonctions séparées
- · Les capteurs focalisés
- Les capteurs blindés

Suivant leurs modes de travail

- En absolu
- Par comparaison (méthode différentielle)

#### Travaux pratiques

Rototest influence des défauts Recherche de crique débouchante Recherche de crique sur raccord de tuyauterie

#### 5<sup>e</sup> JOUR

#### Les équipements

L'émetteur et le récepteur

Le générateur

La compensation

Le sommateur

Le filtrage

Les différents types de filtres

L'amplification

La représentation Y/t

La base de temps linéaire

La représentation X/Y

Le signal monofréquence

Le water fall

Le signal bifréquence

Le C-scan

#### Évaluation des connaissances

Test écrit Correction

#### Travaux pratiques

L'influence des filtres Le contrôle de tubes

Lo controle de tabés

Discussion et conclusion





Informations & inscriptions au +33 5 34 36 12 02 ou formation@testia.com

# POUR COMPLÉTER CETTE FORMATION

Matériaux initiation

Travaux pratiques

### **COURANTS DE FOUCAULT**

# SPET2

### 40h sur 5 jours

#### PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne certifiée niveau 2 EN 4179 souhaitant renouveler sa qualification.

Toute personne certifiée niveau 1 EN 4179 souhaitant présenter l'examen niveau 2.

Toute personne expérimentée dans la méthode et désirant présenter l'examen niveau 2 selon la norme EN 4179.

#### PRÉREQUIS

Toute personne se présentant à la première qualification dans la méthode doit avoir suivi la formation générale (FG2) ou équivalent. Il est aussi recommandé d'avoir suivi un stage Matériaux Initiation.

Le test d'acuité visuelle doit satisfaire aux exigences de la CER FrANDTB PR-001 (Tableau V – § 7.1.1).

#### **EFFECTIFS**

Minimum: 3. Maximum: 8.

#### OBJECTIFS

Se préparer à la qualification niveau 2 du secteur aérospatial selon la norme EN 4179.

Acquérir des connaissances approfondies en science des matériaux et défectologie.

Être capable de préparer la pièce et d'exécuter un contrôle dans la ou les technique-s choisie-s suivant une procédure.

Être capable d'interpréter et de classer les indications selon les critères d'acceptation extrait des référentiels clients.

Être capable de mettre en place ou d'exécuter une procédure de levée de doute.

Connaître les normes et autres documents applicables dans la méthode.

Rédiger une fiche technique selon une procédure.

#### MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT

Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec support papier et multimédia et en laboratoire pour les travaux pratiques. Chaque stagiaire dispose d'un poste de travail aménagé pour les travaux pratiques.

Présence permanente d'un formateur expérimenté.

#### MODE DE VALIDATION

Édition d'une attestation de stage.

#### **ÉVALUATION DU STAGIAIRE**

Sous forme de questions à choix multiples et de contrôle continu lors des travaux pratiques.

#### **BIBLIOGRAPHIE**

Les programmes sont réalisés suivant les référentiels des donneurs d'ordre et de TESTIA définis dans notre document T TRA NOA 34 A21 : Fiche des référentiels des stages CND.

#### 1er JOUR

#### Accueil

Présentation de la COFREND et du FrANDTB Présentation de l'examen de qualification selon la CER FrANDTB PR-001 Sensibilisation sur la sécurité des vols

#### Les exigences

Les autorités et les normes

- En production
- En maintenance

#### Les fondamentaux

Les calculs de densité des courants de Foucault

Les calculs de profondeur de pénétration conventionnelle

La variation de phase

L'élaboration d'un plan d'impédance normé

#### Les référentiels

Présentation des documents Leurs structures Discussion et analyse

#### Travaux pratiques

Contrôle et mesures

- De conductivité d'un pied de raidisseur
- De conductivité (tri de matériau) Contrôle et recherche de défauts en HF
- D'une barre chromée
- D'une ferrure d'attache (support)
- D'une ferrure d'attache (renvoi) Rédaction d'une fiche technique

#### 2e JOUR

#### Le contrôle en haute fréquence

Les défauts de surface La fréquence de contrôle Les calculs de fréquences de contrôle Les filtres

- · Les filtres passe-haut
- Les filtres passe-bas
- Le choix des filtres Le pré amplificateur

Le gain La phase

Les capteurs utilisés

La focalisation

La double fonction

Le mode absolu

Le mode différentiel

La méthode comparative

L'influence d'une crique sur le plan

d'impédance

Le mode opératoire

L'analyse du signal

Le dimensionnement de la discontinuité

#### Travaux pratique

Contrôle et recherche de défauts HF

- D'une ferrure de trappe
- D'une aube titane
- D'un quignol de renvoi
- D'une ferrure de trappe «col de cygne» d'un atterrisseur

### **COURANTS DE FOUCAULT**

#### 3e JOUR

#### Le contrôle en basse fréquence

La fréquence de contrôle Les calculs de fréquences L'analyse de phase Les filtres

Le pré amplificateur Les capteurs utilisés

- Généralités
- La fonction séparée
- Le mode de mesure

L'influence d'un défaut interne sur le plan d'impédance

L'influence de l'épaisseur de pièce sur le plan d'impédance Le contrôle de ligne de rivets Le contrôle multifréquences

#### Le contrôle d'alésages

Les équipements utilisés
Le coefficient de remplissage
La fréquence de contrôle
Les filtres
L'analyse du signal
Le mode opératoire
Le dimensionnement du défaut

#### L'orientation du défaut Travaux pratiques

Contrôle et recherche de défauts en BF

- D'un empilement de tôles (corrosion)
- D'un empilement de tôles (crique)
- D'une ligne de rivets Rédaction d'une fiche technique

#### 4<sup>e</sup> JOUR

#### Les mesures

La mesure d'épaisseur de revêtements La mesure de conductivité

#### Les matériaux et produits

Les matériaux électriquement conducteurs

- Les matériaux amagnétiques
- Les matériaux ferromagnétiques
- La courbe de saturation
- La perméabilité relative

#### La Fiche d'Instruction Technique

Sa structure

Les normes applicables

#### Travaux pratiques

Contrôle et recherche de défauts par sondes rotatives

- D'ensembles de tôles rivetées
- D'alésages d'aubes compresseurs
- De fraisures
- D'une ferrure d'attache

#### 5<sup>e</sup> JOUR

#### Travaux dirigés

Utilisation des normes aéronautique

#### Évaluation des connaissances

Test écrit Correction

#### Travaux pratiques

Contrôle et recherche de défauts en multifréquence

- D'un empilement de tôles (crique)
- D'un empilement de tôles (crique, corrosion)

#### Discussion et conclusion





Informations & inscriptions au +33 5 34 36 12 02 ou formation@testia.com

# POUR COMPLÉTER CETTE FORMATION

Matériaux initiation

Travaux pratiques

### **COURANTS DE FOUCAULT**

# 40h sur 5 jours

FGET3

#### PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne certifiée niveau 2 EN 4179 souhaitant présenter l'examen niveau 3.

Toute personne dont l'expérience est en accord avec la CER FrANDTB PR-001 (Tableau IV – § 6.2.2) et désirant présenter l'examen niveau 3 selon la norme EN 4179.

#### PRÉREQUIS

Niveau conseillé: Bac +2 (ou équivalent), ingénieur ou agent certifié niveau 2.

#### **EFFECTIFS**

Minimum: 3. Maximum: 8.

#### OBJECTIFS

Se préparer au stage spécifique du secteur aérospatial (SP3) dans la méthode.

Se préparer à la qualification niveau 3 du secteur aérospatial selon la norme EN 4179.

Renforcer les acquis et approfondir l'aspect théorique de la méthode.

Acquérir les compétences nécessaires à la mise en place d'une installation de contrôle non-destructif.

Maîtriser les normes et autres documents applicables dans la méthode.

#### MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT

Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec support papier et multimédia.

Projection de vidéos et visites d'installations.

Présence permanente d'un formateur expérimenté et certifié niveau 3 selon la norme EN 4179.

#### MODE DE VALIDATION

Édition d'une attestation de stage.

#### ÉVALUATION DU STAGIAIRE

Sous forme de questions à choix multiples.

#### **BIBLIOGRAPHIE**

Les programmes sont réalisés suivant les référentiels des donneurs d'ordre et de TESTIA définis dans notre document T TRA NOA 34 A21 : Fiche des référentiels des stages CND.

#### 1er JOUR

#### Accueil

Présentation de l'examen de qualification selon la CER FrANDTB PR-001

#### Les fonctions du niveau 3

Les rôles

Les responsabilités

La gestion de production (coût et délai)

L'investissement

Le système qualité

L'aspect humain (gestion du personnel, consignes, hygiène et sécurité)

Les actions à entreprendre pour garantir le maintien des performances du contrôle (personnels, équipements et procédures)

#### 2<sup>e</sup> JOUR

#### Théorie

Application des principes physiques

- La perturbation du signal par la présence d'un défaut
- L'impédance et l'inductance d'une bobine
- L'effet d'entrefer
- La profondeur de pénétration des courants de Foucault
- Le champ magnétique créé par les sondes
- La conductivité électrique des matériaux
- La fréquence caractéristique d'un produit
- Le ferromagnétisme
- Le contrôle qualité
- Le contrôle en amont sur demi-produits
- Le contrôle qualité : traitements thermiques et de surfaces, mesure de la conductivité électrique
- · Les mesures d'épaisseur
- Le contrôle qualité sur pièces finies
- Le contrôle en maintenance

### **COURANTS DE FOUCAULT**

#### 3<sup>e</sup> JOUR

#### Les équipements

Présentation de différents équipements

- Les installations fixes à usage spécifique (contrôle de production)
- L'appareil de contrôle mobile multiusage
- Les mesureurs dédiés
- Le mode de contrôle Le choix des capteurs
- Le type
- La fonction
- · Le mode de travail
- La fréquence de travail

Le choix des étalons

- Les cales universelles (conductivité, épaisseur revêtement, HF)
- · Les cales d'alésages
- Les cales spécifiques (BF)

Le choix des équipements, matériels et outillage

L'analyse de l'impact

- Sur la détection
- Sur les délais
- Sur les coûts

#### Travaux dirigés

Les différents cas concrets La définition du cahier des charges de l'installation

#### 4<sup>e</sup> JOUR

#### La normalisation

L'exploitation des référentiels des principaux donneurs d'ordre (techniques de détection, vérifications périodiques, critères d'acceptation)

#### Travaux dirigés

L'utilisation des référentiels L'extraction de données (techniques de détection, vérifications périodiques, critères d'acceptation)

#### 5<sup>e</sup> JOUR

#### La levée de doute

Les actions à mener par un niveau 1 Les actions à mener par un niveau 2

- Les modifications des paramètres de contrôles
- Le changement d'équipements
- Le changement de techniques Les actions à mener par un niveau 3
- La complémentarité des méthodes
- Le compte-rendu technique

#### Évaluation des connaissances

Test écrit

Correction

#### Travaux dirigés

Le développement d'une procédure type

Discussion et conclusion





Informations & inscriptions au +33 5 34 36 12 02 ou formation@testia.com

POUR COMPLÉTER CETTE FORMATION

Matériaux perfectionnement

# FormationSpécifique-Niveau3(Procédure)

### SPET3

### **COURANTS DE FOUCAULT**

40h sur 5 jours

#### PUBLIC CONCERNÉ

Toute personne certifiée niveau 2 EN 4179 souhaitant présenter l'examen niveau 3.

Toute personne dont l'expérience est en accord avec la CER FrANDTB PR-001 (Tableau IV – § 6.2.2) et désirant présenter l'examen niveau 3 selon la norme EN 4179.

#### PRÉREQUIS

Toute personne se présentant à la première qualification dans la méthode doit avoir suivi la formation générale (FG3) ou équivalent. Connaissances approfondies en science des matériaux, en procédés de fabrications et en défectologie ou avoir suivi un stage Matériaux Perfectionnement.

Le test d'acuité visuelle doit satisfaire aux exigences de la CER FrANDTB PR-001 (Tableau V – § 7.1.1).

#### EFFECTIFS

Minimum: 3. Maximum: 8.

#### OBJECTIFS

Se préparer à la qualification niveau 3 du secteur aérospatial selon la norme EN 4179.

Être capable de mener une étude de cas.

Être capable de positionner les contrôles non-destructifs dans une gamme de fabrication.

Choisir les moyens humains et techniques nécessaires à la réalisation du contrôle.

Définir une gamme opératoire.

Appréhender les actions à mener en cas de résultats douteux.

#### MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT

Enseignement théorique dispensé en salle de cours avec support papier et multimédia.

Présence permanente d'un formateur expérimenté et certifié niveau 3 selon la norme EN 4179.

#### MODE DE VALIDATION

Édition d'une attestation de stage.

#### ÉVALUATION DU STAGIAIRE

Sous forme de contrôle continu lors des travaux dirigés.

#### **BIBLIOGRAPHIE**

Les programmes sont réalisés suivant les référentiels des donneurs d'ordre et de TESTIA définis dans notre document T TRA NOA 34 A21 : Fiche des référentiels des stages CND.

#### 1er JOUR

#### Accueil

Présentation de la COFREND et du FrANDTB

Présentation de l'examen de qualification selon la CER FrANDTB PR-001

- Description des différents thèmes
- Analyse du contenu de la procédure écrite Étude du positionnement des opérations de CND dans une gamme de fabrication Exercice sur un sujet commun Rédaction d'une procédure

#### 2e JOUR

Rédaction d'une procédure sur un sujet aéronautique

 Corrections et discussions techniques sur les différents choix industriels

#### 3e JOUR

Rédaction d'une procédure sur un sujet aéronautique

 Corrections et discussions techniques sur les différents choix industriels

#### 4<sup>e</sup> JOUR

Rédaction d'une procédure sur un sujet aéronautique

 Corrections et discussions techniques sur les différents choix industriels

#### 5<sup>e</sup> JOUR

Rédaction d'une procédure sur un sujet aéronautique

 Corrections et discussions techniques sur les différents choix industriels

Discussions et conclusion





Informations & inscriptions au +33 5 34 36 12 02 ou formation@testia.com

# POUR COMPLÉTER CETTE FORMATION

Matériaux perfectionnement